



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
Administração 2021/2024
Divisão de Patrimônio (DP)



CI nº 10/CG/DP

Nova Xavantina – MT 28 de Maio de 2024.

Ao Senhor
Adão Carvalho
Gerência Gabinete
E-mail: gabinete@novavaxantina.mt.gov.br

1

Assunto: Resposta a solicitação de informações sobre estado de conservação do Prédio da Antiga Escola Municipal Tamboril II, localizado na P.A Piaus.

Relatório de Inspeção do Imóvel: Antiga Escola Municipal Tamboril II

Relatório fotográfico Antiga Escola Municipal Tamboril II

Prezado Senhor,

Em resposta a solicitação realizada pela Gerência de Gabinete a Divisão de Patrimônio, quanto aos registros fotográficos atuais, referente ao estado de conservação da edificação/prédio (patrimônio) da antiga Escola Municipal Tamboril II, localizada na Vila do PA Piaus, com a finalidade de constar do projeto de lei, para cedência/comodato do prédio à Associação do Núcleo Rural Tamburil - Piau

Sirlene Dias Soares Costa
Chefe da Divisão de Patrimônio
Portaria nº 1328/2022



Relatório de Inspeção do Imóvel: Antiga Escola Municipal Tamboril II

Objetivo: Avaliar detalhadamente o estado de conservação do prédio, com vistas a firmar contrato de cessão de bem imóvel, assegurando que a propriedade se mantém segura e habitável durante o período da cessão.

2

O relatório fornece informações detalhada do estado de conservação do prédio da antiga Escola Municipal Tamboril II, evidenciando os pontos fortes e as deficiências encontradas. Este documento servirá como base para negociações contratuais, assegurando que ambas as partes estejam cientes das condições do imóvel, contribuindo para uma transferência de direitos e obrigações clara e segura.

Identificação do Imóvel

Nome do Imóvel: Antiga Escola Municipal Tamboril II

Localização: Vila do P.A. Piaus

Data da Inspeção: 28/05/2024

Responsável pela Inspeção: Sirlene Dias Soares Costa

Estado de Conservação: A edificação encontra-se com estado de conservação regular.

Estrutura: Prédio Escolar contendo 04 salas de aula, 01 cozinha contendo pia. Em todas as salas o piso é de cimento queimado, todas as salas contem portas de ferro reforçado, janelas de vidro (alguns vidro quebrados). Todas as salas estão forradas com forro PVC (bom estado).

Telhado: Estado de conservação das telhas regular, sem a presença de vazamentos.

Paredes Internas e Externas: na inspeção visual das paredes constatou-se que estão visivelmente desgastados, com áreas de pintura desbotada e deterioração do reboco em alguns pontos.

Instalações Elétricas: Funcionamento regular (faltando lâmpadas).

Banheiros: Funcionamento regular de vasos sanitários, lavatórios, chuveiros.

Tubulações: Tubulações em funcionamento regular, sem a presença de vazamentos.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA ANTIGA ESCOLA MUNICIPAL TAMBORIL II



3





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
Administração 2021/2024
Divisão de Patrimônio (DP)



4





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
Administração 2021/2024
Divisão de Patrimônio (DP)



5





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
Administração 2021/2024
Divisão de Patrimônio (DP)





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
Administração 2021/2024
Divisão de Patrimônio (DP)



7





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
Administração 2021/2024
Divisão de Patrimônio (DP)



8





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
Administração 2021/2024
Divisão de Patrimônio (DP)



9

Banheiros





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
Administração 2021/2024
Divisão de Patrimônio (DP)






ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
Administração 2021/2024
Divisão de Patrimônio (DP)



11





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA
Administração 2021/2024
Divisão de Patrimônio (DP)



12